Avance de obra

Terrazas Olazábal / 17 de noviembre de 2026



ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

Dos semanas

para el cierre previsto

En los pisos superiores avanza la última etapa de la estructura. En paralelo, ya comenzaron los trabajos de albañilería y de instalación sanitaria en subsuelo.

Fachada en obra con escenas de uso ilustradas.

Dónde estamos hoy

Estado de los trabajos al 17 de noviembre

	Iniciada	Etapa final
Estructura de hormigón		●
Albañilería	●	
Instalación sanitaria en subsuelo	●	

Próximo hito de estructura

17 NOV — Losa sobre el 9° piso

24 NOV — Una semana

1 DIC — Cierre estimado

Subsuelo

La cañería del subsuelo ya está colocada. El próximo paso previsto es ejecutar el contrapiso sobre las instalaciones.

Hormigón y encofrados

Los moldes de madera dan forma a los últimos elementos de hormigón.



Losas y columnas desde planta baja



Encofrados vistos desde el interior

Registro fotográfico de obra.

Trabajos en el subsuelo

Se observan la cañería bajo piso y las primeras hiladas de mampostería.



Instalación sanitaria y arranque de muros


Registro fotográfico de obra.

La fachada desde la avenida

Los distintos niveles de balcones ya se reconocen desde la vereda.



Vista del frente



Balcones superiores



Frente en planta baja

Fotografías de obra con figuras y escenas de uso ilustradas.

Interiores y balcones

La curva de los balcones se aprecia desde el estar y desde la calle.



Del estar al balcón



Curvas de fachada



Escalera entre pisos

Fotografías de obra con escenas ilustradas que anticipan el uso de los espacios.